





SEZNAM TĚSNĚNÍ MOTORU TATRA 603 A

2x		TV063	<u>Těsnění víka ventilů</u>
1x		TV154	<u>Těsnění pod vanu motoru</u>
1x		TV155	<u>Těsnění pod přední víko motoru</u>
1x		TV156	<u>Těsnění mezikusu olejového filtru</u>
8x		TV160	<u>Těsnění výfukových svodů</u>
8x		TV162	<u>Těsnění sání</u>
2x		TV165	<u>Těsnění pod ac pumpu</u>
8x		TV169	<u>Silikonové těsnění trubek svíček</u>
32x		TV171	<u>Silikonové těsnění šroubů hlav</u>
3x		TV188	<u>Membrána palivového čerpadla</u>
16x		TV208	<u>Těsnění vedení zdvihátek ventilů</u>
8x		TV209	<u>Těsnění vedení zdvihátek z bloku motoru</u>
1x		TV214	<u>Silikonové těsnění držáku rozdělovače</u>
1x		TV215	<u>Těsnění závěsu membrány palivového čerpadla</u>
16x		TV264	<u>Těsnění svodových trubek</u>
2x		TV265	<u>Těsnění výfukové trubky</u>
1x		TV266	<u>Těsnění tlumiče výfuku</u>

2x		TV271	<u>Těsnění předehřívacího potrubí</u>
2x		TV272	<u>Těsnění topení</u>
1x		TV341	<u>Těsnění předehřívacího tělesa</u>
16x		TV640	<u>Silikonové těsnění vedení zdvihátek</u>

SEZNAM TĚSNĚNÍ KARBURÁTORŮ TATRA 603 A

1x		TV157	<u>Těsnění víka karburátoru</u>
1x		TV158	<u>Těsnění obohacovače karburátoru</u>
2x		TV207	<u>Těsnění pod přírubu sání karburátoru</u>
1x		TV187	<u>Membrána akcelerační pumpy karburátoru</u>
2x		TV227	<u>Těsnění injektoru karburátoru</u>